Modifikation RF-04-HR29
(Ende Dez 2016/Anf. Jan 2017)

Relais schaltet wieder!
29.04.2017

Kalte Lötstelle beseitigt!



2016/11/26 11:15:34, pin-dioden-umschaltung_mit_relais_G6K-2F-Y.jpg

Relais im stromlosen Zustand gezeichnet! 3–2 geschlossen
D.h. Rx-Modus
d.h. Tx → 3–4 geöffnet