german
publish

# Wiki ToDo

- Check why Discussion cannot be switched off per page
- Try to disable translation outdated warning
- UHSDR Beschreibung à la https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Technical-Specifications-of-mcHF
- UI Board Blockdiagram based on OVI40 UI schematics, style example here
- Inbetriebnahme
  - https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps/
  - https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/Inbetriebnahme-Protokoll_UI-Board_.pdf
  - https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=517
  - http://www.ov-selbstbau.de/doku.php?id=de:projects:pro_tut_6:pro_tut_6
- Align German and English versions of uiboardtest
- Check tags used actually, compare with page overview for gaps
- In uhsdr:uhsdrtroubleshooting complete debug cable with trace output TRACESWO
- Implement language detection https://www.dokuwiki.org/tips:browserlanguagedetection - use browser language detection to automatically to switch to en fr de (the languages currently used in wiki) all other should go to English?
- Add STM32 device signatures for F7 H7 and F4 used https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1025;start=0#lastPost

## Stub Seiten - diese Seiten müssen noch erstellt werden

| | | |
|---|---|---|
| UHSDR Operations | 15.02.2018 15:58 | english, stub |
| RF Board Assembly | 08.02.2018 20:42 | english, stub |
| Display Test & Trouble Shooting | 16.05.2020 07:37 | english, stub |
| Help and Support | 07.02.2018 07:26 | english, stub |
| RF Board Test & Fehlersuche | 07.02.2018 15:36 | english, stub |
| Pull UHSD source code from Github | 18.02.2018 08:46 | english, stub |
| Assemblage RF Board | 08.02.2018 20:40 | french, stub |
| Aide et soutien | 12.02.2018 14:43 | french, stub |
| Tests et diagnostiques OVI40 RF board | 12.02.2018 14:28 | french, stub |
| UHSDR Bedienung | 16.01.2018 23:13 | german, stub |
| Nachbau RF Board | 15.01.2018 01:08 | german, stub |
| Display Test & Fehlersuche | 15.01.2018 15:49 | german, stub |
| Hilfe und Support | 17.01.2018 11:47 | german, stub |
| RF Board Test & Fehlersuche | 15.01.2018 15:49 | german, stub |

## Fehlende Info auf diesen Seite ergänzen

| | | |
|---|---|---|
| OVI40 Short Specification | 20.01.2018 20:15 | english, missinginfo |
| OVI40 - déscription brève | 09.02.2018 13:33 | french, missinginfo |

| | | |
|---|---|---|
| OVI40 Kurzdaten | 15.01.2018 00:54 | german, missinginfo |

## Seiten fertig zum Review

| | | |
|---|---|---|
| What else do I need? | 03.02.2018 11:08 | review, english |
| UI Board Test & Trouble Shooting | 07.02.2018 16:12 | review, english |
| OVI40 SDR - how it started | 20.01.2018 19:50 | english, review |
| In General | 18.10.2017 07:02 | english, review |
| Bill of Material (BoM) | 27.09.2017 18:14 | english, review |
| SDR Academy 2018: OVI40 Hardware | 06.06.2018 19:04 | english, review |
| Bootloader Installation - General Comments | 05.02.2018 14:23 | review, english |
| Download most recent UHSDR versions | 05.02.2018 23:01 | review, english |
| UHSDR Firmware | 05.02.2018 22:35 | review, english |
| UHSDR Introduction | 07.02.2018 15:03 | english, review |
| UHSDR Troubleshooting | 06.02.2018 16:42 | review, english |
| UHSDR development - toolchain for Debian | 31.01.2018 18:53 | english, review |
| UHSDR development - Build using eclipse | 01.02.2018 23:12 | english, review |
| De quoi d'autre ai-je besoin? | 09.02.2018 20:37 | review, french |
| OVI40 SDR - comment tous a commencé | 21.06.2020 17:23 | french, review |
| Installation du programme d'amorçage ("boot loader") - Commentaires généraux | 16.05.2020 07:37 | review, french |
| Télécharger les dernières versions UHSDR | 08.02.2018 21:33 | review, french |
| "Firmware" UHSDR | 11.02.2018 07:44 | review, english |
| UHSDR - une introduction | 08.02.2018 21:12 | french, review |
| Dépannage UHSDR | 08.02.2018 21:41 | review, french |
| Was brauche ich noch? | 15.01.2018 10:33 | review, german |
| UI Board Test & Fehlersuche | 14.01.2018 21:10 | review, german |
| Bootloader Installation - Allgemeine Bemerkungen | 16.01.2018 15:06 | review, german |
| Neueste UHSDR Versionen laden | 16.01.2018 15:44 | review, german |
| UHSDR Firmware | 16.01.2018 16:48 | review, german |
| UHSDR auf Github | 16.01.2018 17:55 | german, review |
| UHSDR Einführung | 17.01.2018 11:43 | german, review |
| UHSDR Fehlerbeseitigung (Troubleshootig) | 19.01.2018 08:58 | review, german |

## Seiten ok

| | | |
|---|---|---|
| Wissen ist das einzige Gut, das mehr wird, wenn man es teilt. | 19.01.2017 17:30 | german, publish, include |
| Know-how is the only thing that is multiplied by sharing it | 25.09.2017 12:14 | english, publish, include |
| Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit | 27.01.2018 07:40 | english, publish |
| Display Board Building | 28.01.2018 07:28 | english, publish |
| Errata for OVI40 UI V1.8 Batch 1 kit delivery | 14.01.2018 08:17 | english, publish |
| Ordering | 26.01.2018 10:32 | english, publish |
| OVI40 short description | 07.02.2018 19:12 | english, publish |
| Know-how is the only thing that is multiplied by sharing it | 07.02.2018 14:13 | english, publish |
| Project group | 07.02.2018 07:13 | english, publish |

| | | |
|---|---|---|
| OVI40 Wiki - Quick Guide | 26.01.2018 09:26 | english, publish |
| startseitemchf | 24.09.2017 21:28 | english, publish |
| La connaissance est le seul bien qui s'enrichit quand vous le partagez | 26.11.2017 05:35 | french, publish, include |
| Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit | 14.01.2018 09:02 | french, publish |
| Assemblage display LCD | 08.02.2018 19:50 | french, publish |
| OVI40 V1.8 UI - Assemblage | 08.02.2018 11:41 | french, publish |
| Passer une commande | 09.02.2018 20:34 | french, publish |
| OVI40 - description brève | 09.02.2018 15:17 | french, publish |
| La connaissance est le seul bien qui s'enrichit quand vous le partagez | 09.02.2018 12:27 | french, publish |
| Groupe de projet | 09.02.2018 13:12 | french, publish |
| OVI40 Wiki - petit mode d'emploi | 12.02.2018 14:15 | french, publish |
| UHSDR development - Build using eclipse | 09.02.2018 08:15 | french, publish |
| Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz | 14.01.2018 08:42 | german, publish |
| Nachbau - generelle Tipps | 15.10.2017 14:54 | german, publish |
| Nachbau Display Board | 14.01.2018 17:08 | german, publish |
| OVI40 V1.8 UI - Bau | 14.01.2018 09:57 | german, publish |
| Bestellung | 15.01.2018 01:07 | german, publish |
| OVI40 Kurzbeschreibung | 15.01.2018 10:49 | german, publish |
| OVI40 SDR Vorgeschichte | 15.01.2018 15:17 | german, publish |
| Wissen ist das einzige Gut, das mehr wird, wenn man es teilt. | 13.01.2018 09:27 | german, publish |
| Projektgruppe | 15.01.2018 10:38 | german, publish |
| OVI40 Wiki - Kurzanleitung | 14.01.2018 16:48 | german, publish |
| Wiki ToDo | 13.01.2018 13:58 | german, publish |
| UI-Platine: | 27.09.2017 17:47 | german, publish |
| UHSDR development - Build using eclipse | 08.02.2018 06:08 | english, publish, include |

## Include Seiten

| | | |
|---|---|---|
| Wissen ist das einzige Gut, das mehr wird, wenn man es teilt. | 19.01.2017 17:30 | german, publish, include |
| Know-how is the only thing that is multiplied by sharing it | 25.09.2017 12:14 | english, publish, include |
| Wiki ToDo | 07.02.2018 21:38 | english, include |
| La connaissance est le seul bien qui s'enrichit quand vous le partagez | 26.11.2017 05:35 | french, publish, include |
| Wiki ToDo | 08.02.2018 06:06 | french, include |
| UHSDR development - Build using eclipse | 08.02.2018 06:08 | english, publish, include |

## Autogenerate Seiten

From:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/ - **Afu - Wiki des DARC OV Sulingen I40**

Permanent link:
**https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=ovi40wiki:wikitodo**

Last update: **19.02.2018 13:37**