

# mcHF rf-Board-04 Modifikationen (oben) Stand: 20.11.2015


Veränderungen nach Beschreibung

X leer

Pflicht

Kür

DL7PF, 22.11.2015



# mcHF rf-Board-04 Modifikationen (unten) Stand: 20.11.2015


Veränderungen nach Beschreibung

X leer

Pflicht

Kür

DL7PF, 23.11.2015



!! bei MØNKA-Bausatz U5 durch LF33ABDT-TR ersetzen